

1. 公立学校施設の耐震化率

区分	校園数	全棟数	耐震性あり	耐震性なし	未診断	耐震化率
幼稚園	18	35	27	5	3	77.1%
小学校	28	99	96	3	0	97.0%
中学校	13	80	73	6	1	91.3%
計	59	214	196	14	4	91.6%

2. 学校別状況一覧

<用語の解説>

- 構造区分
「R」:鉄筋コンクリート造
「S」:鉄骨造
- 耐震基準
「旧基準」:新耐震基準施行(昭和56年6月)以前に建築された建物
※改修済の建物は、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び改修後の「Is値」(後述)等を記載。
※未改修の建物は、「耐震診断(第2次診断)」(後述)または「耐力度調査」(後述)の結果を記載。
「新基準」:新耐震基準施行後に建築された建物(耐震性能あり、診断結果欄はすべて「-」で表記)
- 「耐震診断(第2次診断)」:個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法。耐震診断の実施年度並びに「Is値」(後述)等を記載。
- 「Is値」(構造耐震指標):建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいかほど耐震性能が高いことを表す。国土交通省告示等によれば、第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合は、耐震性がある建物とされる。
- 「q値」(保有水平耐力にかかる指標):地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表すもので、その値が大きいかほどよく、1.0以上が目標値とされる。
- 「CT・SD値」:建物にある程度の強度を確保する目的の建物の形状(SD)や累積強度(CT)の指標に関する判定基準。
- 「耐力度調査」:建物の骨組みが危険な状態にある建物の危険な状態の度合いを、耐力度数点により評価する方法。「耐力度調査」を実施した「年度」並びに「耐力度数」を記載。(耐力度調査のみ実施した建物は、耐震診断を実施していないものとして取り扱います。)
※耐力度数点は10,000点を満点とし、次の点数以下になった建物は構造上危険な状態にあるとされる。
木造=5,500点、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・補強コンクリートブロック造など=4,500点
- 「優先度調査」:学校の設置者がどの施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的として実施するもの。優先度の高い順から、①～⑤のランク付けをする。(優先度調査を実施した建物は、耐震診断を実施したものとし、優先度ランクにかかわらず、耐震性が確認されていない建物として取り扱います。)

【幼稚園】

No.	園名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断(第2次診断)				耐力度調査		優先度調査		改修状況				
						年度	Is値	q値	CT・SD値	年度	点数	年度	ランク	年度	Is値	q値	CT・SD値	
1	長浜幼稚園	園舎棟	R	2	旧基準	H18	0.76	/	0.77	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	長浜幼稚園	遊戯室棟	S	1	旧基準	改修済						H21	0.80	1.46	/	/	/	
3	長浜幼稚園	園舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	長浜北幼稚園	園舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	長浜北幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	長浜北幼稚園	遊戯室棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	長浜北幼稚園	園舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	長浜西幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	神前幼稚園	園舎棟	S	1	旧基準	/	/	/	/	H18	3290	/	/	/	/	/	/	/
10	神前幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	H18	6194	-	-	-	-	-	-	-
11	神照幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	神照幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	神照幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	南郷里幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	南郷里幼稚園	遊戯室棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	南郷里幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	南郷里幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	北郷里幼稚園	園舎棟	R	2	旧基準	H18	0.75	/	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	北郷里幼稚園	遊戯室棟	S	1	旧基準	改修済						H21	0.77	1.40	/	/	/	
20	長浜南幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	六荘幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	六荘幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	あざい幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	びわ幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	とらひめ幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	朝日幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	旧基準	/	/	/	/	/	/	H18	⑤	/	/	/	/	/
27	速水幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	旧基準	/	/	/	/	/	/	H18	⑤	/	/	/	/	/
28	高月幼稚園	園舎棟	S	1	旧基準	H22	0.14	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	高月幼稚園	園舎棟	S	1	旧基準	H22	0.04	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	高月幼稚園	遊戯室棟	S	1	旧基準	H22	0.45	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	高月幼稚園	園舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	木之本幼稚園	園舎棟	R	1	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	木之本幼稚園	園舎棟	S	2	旧基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	よこ幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	西浅井幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

長浜市立公立学校施設の耐震化の状況

平成23年4月1日現在

【小学校】

No.	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断(第2次診断)				耐力度調査		優先度調査		改修状況			
						年度	Is値	q値	GT・SD値	年度	点数	年度	ランク	年度	Is値	q値	GT・SD値
1	長浜小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	長浜小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	長浜小学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	長浜北小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H22	0.71	/	0.73
5	長浜北小学校	屋内運動場棟	S	2	旧基準	改修済								H20	0.80	1.45	/
6	長浜北小学校	校舎棟	S	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	長浜北小学校	校舎棟	R	3	旧基準	H18	0.75	/	0.51	/	/	/	/	/	/	/	/
8	長浜北小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H22	0.75	/	0.75
9	長浜北小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H22	0.77	/	0.78
10	長浜北小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	神照小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H10	0.81	/	0.84
12	神照小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	神照小学校	屋内運動場棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	南郷里小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H11	0.79	/	0.83
15	南郷里小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H12	0.78	/	0.83
16	南郷里小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H12	0.78	/	0.82
17	南郷里小学校	屋内運動場棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	南郷里小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	南郷里小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	北郷里小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H9	0.70	/	0.73
21	北郷里小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	北郷里小学校	屋内運動場棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	北郷里小学校	倉庫棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	長浜南小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	長浜南小学校	屋内運動場棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	上草野小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	上草野小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	上草野小学校	渡廊下棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	湯田小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	湯田小学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	下草野小学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済								H11	0.79	/	0.80
32	下草野小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	下草野小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	下草野小学校	屋内運動場棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	下草野小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	下草野小学校	校舎棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	七尾小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	七尾小学校	屋内運動場棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	田根小学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済								H22	0.79	/	0.62
40	田根小学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済								H22	0.79	/	0.62
41	田根小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	田根小学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	びわ南小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	びわ南小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	びわ南小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	びわ南小学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	びわ北小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	びわ北小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	びわ北小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	びわ北小学校	屋内運動場棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	虎姫小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H22	0.81	/	0.87
52	虎姫小学校	校舎棟	R	2	旧基準	H19	0.71	/	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/
53	虎姫小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	虎姫小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	小谷小学校	屋内運動場棟	S	2	旧基準	H19	1.03	/	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-
56	小谷小学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済								H20	0.98	/	0.39
57	小谷小学校	校舎棟	R	2	旧基準	H19	0.88	/	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-
58	小谷小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	速水小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	速水小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	速水小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	朝日小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	朝日小学校	校舎棟	R	4	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	朝日小学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	富永小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	富永小学校	屋内運動場棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	高月小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	高月小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	高月小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	高月小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	古保利小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	古保利小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	古保利小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	七郷小学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	七郷小学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	七郷小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

長浜市立公立学校施設の耐震化の状況

平成23年4月1日現在

	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断(第2次診断)				耐力度調査		優先度調査		改修状況			
						年度	Is値	q値	CT・SD値	年度	点数	年度	ランク	年度	Is値	q値	CT・SD値
77	杉野小学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	高時小学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	高時小学校	校舎棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	高時小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	木之本小学校	校舎棟	R	3	旧基準	H20	0.14	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
82	木之本小学校	校舎棟	R	4	旧基準	H20	0.34	—	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—
83	木之本小学校	校舎棟	R	4	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	木之本小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	伊香具小学校	校舎棟	S	2	旧基準	H20	0.22	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	伊香具小学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	伊香具小学校	校舎棟	S	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	伊香具小学校	屋内運動場棟	R	1	旧基準	改修済						H22	0.76	—	0.46		
89	余呉小学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	余呉小学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	余呉小学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	余呉小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	塩津小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H22	0.71	—	0.73		
94	塩津小学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	永原小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H22	0.85	—	0.70		
96	永原小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H22	0.85	—	0.70		
97	永原小学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H22	0.77	—	0.61		
98	永原小学校	渡廊下棟	R	3	旧基準	H20	0.95	—	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—
99	永原小学校	屋内運動場棟	S	2	旧基準	改修済						H22	0.88	—	0.90		

【中学校】

	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断(第2次診断)				耐力度調査		優先度調査		改修状況			
						年度	Is値	q値	CT・SD値	年度	点数	年度	ランク	年度	Is値	q値	CT・SD値
1	西中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	西中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	西中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	西中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	西中学校	校舎棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	北中学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済						H9	0.85	—	0.65		
7	北中学校	校舎棟	R	2	旧基準	改修済						H9	0.85	—	0.65		
8	北中学校	屋内運動場棟	S	1	旧基準	改修済						H20	0.91	—	0.45		
9	北中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H9	1.02	—	0.71		
10	北中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	北中学校	校舎棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	北中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	北中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	北中学校	武道場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	北中学校	校舎棟	S	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	東中学校	屋内運動場棟	S	1	旧基準	改修済						H10	1.37	2.50	—		
17	東中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H20	0.79	—	0.80		
18	東中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	東中学校	校舎棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	東中学校	武道場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	南中学校	屋内運動場棟	S	1	旧基準	改修済						H20	1.08	—	0.31		
22	南中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H20	0.78	—	0.79		
23	南中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	南中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	南中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	南中学校	武道場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	浅井中学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H10	0.77	—	0.80		
29	浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H10	0.75	—	0.75		
30	浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H10	0.77	—	0.80		
31	浅井中学校	武道場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	浅井中学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	浅井中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	浅井中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	びわ中学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	びわ中学校	校舎棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	びわ中学校	校舎棟	S	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	びわ中学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	びわ中学校	屋内運動場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	びわ中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H11	0.80	—	0.81		
41	びわ中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H11	0.80	—	0.81		
42	びわ中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H11	0.80	—	0.81		
43	びわ中学校	武道場棟	S	1	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	虎姫中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済						H21	0.72	—	0.77		
45	虎姫中学校	校舎棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	虎姫中学校	校舎棟	S	1	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	虎姫中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	虎姫中学校	校舎棟	R	3	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	虎姫中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

長浜市立公立学校施設の耐震化の状況

平成23年4月1日現在

	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断(第2次診断)				耐力度調査		優先度調査		改修状況				
						年度	Is値	α値	CT・SD値	年度	点数	年度	ランク	年度	Is値	α値	CT・SD値	
50	湖北中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済												
51	湖北中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H14	0.81		0.81	
52	湖北中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H14	0.77		0.77	
53	湖北中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H14	0.78		0.78	
54	湖北中学校	校舎棟	S	1	旧基準							H18	⑤					
55	湖北中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	高月中学校	校舎棟	R	3	旧基準	H18	0.31		0.40	H22	4292							
57	高月中学校	校舎棟	R	3	旧基準	H18	0.31		0.40	H22	4292							
58	高月中学校	校舎棟	R	2	旧基準	H18	0.41		0.52									
59	高月中学校	校舎棟	R	3	旧基準	H18	0.25		0.32									
60	高月中学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	高月中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	木之本中学校	校舎棟	R	4	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	木之本中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	杉野中学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	杉野中学校	校舎棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	杉野中学校	屋内運動場棟	R	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	鏡岡中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H19	0.77		0.79	
68	鏡岡中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H19	0.77		0.79	
69	鏡岡中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H19	0.70		0.69	
70	鏡岡中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H19	0.78		0.82	
71	鏡岡中学校	校舎棟	S	1	旧基準	H17	0.31	1.22										
72	鏡岡中学校	屋内運動場棟	R	2	旧基準	改修済								H19	0.82		0.88	
73	鏡岡中学校	武道場棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	西浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H21	0.73		0.76	
75	西浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H21	0.73		0.76	
76	西浅井中学校	校舎棟	R	3	旧基準	改修済								H21	0.81		0.85	
77	西浅井中学校	校舎棟	R	3	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	西浅井中学校	渡廊下棟	S	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	西浅井中学校	屋内運動場棟	R	2	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	西浅井中学校	武道場棟	S	1	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	